

Škody po zimě 2019

HB

Aktualizace : 25.02.2019

CM	Číslo silnice	Název úseku	Návrh technologie	Staničení od (km)	Staničení do (km)	Předpokládané náklady (Kč)
LE	II/130	kříž. II/346 Leština u Světlé - kříž. III/34731	celoplošná výměna ohrubné vrstvy, vybrané úseky	9,339	14,648	6 000 000

Jl

Jl	II/602	Jihlava, ul. Brněnská	celoplošná výměna asfaltových vrstev v tl. 10 cm	79,700	80,000	1 500 000
Jl	II/602	Jihlava, Helenín	velkoplošné lokální výspravy	78,000	78,800	300 000
Jl	II/353	hranice okresu Jl - Zhoř	celoplošná výměna ohrubné vrstvy vybrané úseky, lesní úsek hr.okr - kříž. III/3536 velkoplošné výspravy.	51,029	54,700	4 200 000

PE

PE	II/132	H.Cerekev, ul. Březinova	celoplošná výměna ohrubné vrstvy	24,500	25,950	2 200 000
A	II/124	Jetřichovec - kř. II/128	celoplošná výměna ohrubné vrstvy	31,900	32,950	2 200 000
HU	II/347	Humpolec, ul.Kamarytova a Na Kasárnách	celoplošná výměna ohrubné vrstvy	27,900	28,550	1 600 000

TR

TR	II/405	Okřišky - Č.Hospoda	lokální velkoplošné výspravy, vyrovnání okrajů vozovky	23,040	28,105	2 700 000
MB	II/408	Jemnice - hr.kraje	úseky celoplošné výměny ohrubné vrstvy	25,100	26,200	2 500 000
TR	II/351	Třebíč, ul. Račerovická	celoplošná výměna ohrubné vrstvy	63,000	63,270	800 000

ZR

VM	II/354	Zahradiště - Radostín n/O	celoplošná výměna ohrubné vrstvy, lokální sanace	54,200	55,500	2 500 000
VM	II/354	Zahradiště - Zásaka	celoplošná výměna ohrubné vrstvy, lokální sanace	55,600	56,300	1 500 000
BY	II/387	I/19 - Ujčov	celoplošná výměna ohrubné vrstvy, lokální sanace	11,750	12,900	2 000 000

Celkem (Kč)

30 000 000