

HB

CM	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zeď, propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Skut.staničení od	Skut.staničení do	Předpokládané finanční náklady opravy
LE	II/130	kříž. II/346 Leština u Světlé - kříž. III/34731	celoplošná výměna obrusné vrstvy, vybrané úseky	9,339	14,648	6 000 000

Jl

Jl	II/602	Jihlava, ul. Brněnská	celoplošná výměna asfaltových vrstev v tl. 10 cm	79,875	80,18	2 400 000
Jl	II/353	hranice okresu Jl - Zhoř	celoplošná výměna obrusné vrstvy vybrané úseky, lesní úsek hr.okr - kříž. III/3536 velkoplošné výspravy.	51,029	54,7	3 600 000

PE

HU	II/347	Humpolec, ul.Kamarytova a Čejovská	celoplošná výměna obrusné vrstvy, velkoplošné výspravy v KM 26,0 - 26,3	27,9	28,208	1 776 000
PA	II/124	Jetřichovec - kř. II/128	celoplošná výměna obrusné vrstvy	31,971	32,917	1 952 000
PE	II/132	H.Cerekev, ul. Březinova	celoplošná výměna obrusné vrstvy	24,888	25,95	2 272 000

TR

MB	II/408	Jemnice - hr.kraje	úseky celoplošné výměny obrusné vrstvy	25,1	26,2	2 500 000
TR	II/351	Třebíč, ul. Račerovická	celoplošná výměna obrusné vrstvy	63	63,27	1 000 000
TR	II/405	Okříšky - Č.Hospoda	lokální velkoplošné výspravy, vyrovnání okrajů vozovky	23,04	28,105	2 500 000

ZR

BY	II/387	I/19 - Ujčov	celoplošná výměna obrusné vrstvy, lokální sanace	11,75	12,9	1 920 000
VM	II/354	Zahradiště - Záseka	celoplošná výměna obrusné vrstvy, lokální sanace	55,6	56,3	1 390 000
VM	II/354	Zahradiště - Radostín n/O	celoplošná výměna obrusné vrstvy, lokální sanace	54,2	55,5	2 690 000

Celkem (Kč)

30 000 000